

SICHERHEITSHINWEISE

FÜR DAS ARBEITEN MIT KERAMISCHEN FASERN

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.



Schutzhandschuhe

Der Gebrauch von Arbeitshandschuhen ist zu empfehlen.



Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden. Keine Kontaktlinsen tragen.



Gesichtsschutz

Locker sitzende Kleidung tragen. Kopfbedeckung bei Überkopfarbeiten tragen.



Atemschutz

Es ist ein Atemschutzgerät mit Partikelfilter DIN 1381-P2 zu tragen.

Bei höheren Konzentrationen (z. B. Montage/Demontage) wird Folgendes empfohlen:

- bis 5 000 000 Fasern/cbm = Halbmaske mit Partikelfilter DIN 3181-P3 tragen
- bis 25 000 000 Fasern/cbm = Vollmaske mit Partikelfilter DIN 3191-P3 tragen
- bei mehr als 25 000 000 Fasern/cbm bitte an den Hersteller wenden



SCHAMOTTE-SHOP.DE

ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

Nach Einatmen:

Zeitweise Reizung oder Austrocknungserscheinungen in Hals und Nase – nach Inhalation von Produktstaub ist Frischluftzufuhr erforderlich. Die Nase von Staub befreien. Viel Wasser trinken lindert die Reizung.

Nach Hautkontakt:

Zeitweise auftretende Hautreizungen - betroffene Hautbereiche mit Wasser und milder Seife waschen. Keine anderen Reinigungsmittel verwenden.

Nach Augenkontakt:

Zeitweise auftretende Reizung oder Entzündung - Augen mit viel Wasser spülen. Augenspülflasche bei möglicher Gefahr des Augenkontaktes bereithalten.

Nach Verschlucken:

Kann zu einer zeitweiligen Reizung des Magen-Darm-Traktes mit Funktionsbeeinträchtigung führen - viel Wasser trinken. Reizung und Entzündungserscheinungen sind auf die mögliche mechanische Reibungswirkung der Substanz zurückzuführen.

Sollten die Symptome anhalten, Arzt aufsuchen.